



Выставляем давление на манометре 6-8 бар **1**



Кран подачи воздуха **a**

Кран подачи химии **b**



Поворачиваем кран химии на 45 градусов **2**



Нажимаем на курок пистолета пеногенератора **3**



Потихоньку поворачиваем кран подачи воздуха (до устойчивого пенообразования) **4**
 Появление пены на пистолет идет с задержкой. Задержка зависит от длины шланга высокого давления.

